



Bodem+, Kennis van *bodemzaken*

Bodem+, Kennis van *bodemzaken*

Handhaving Activiteitenbesluit

Fred Mudde
Robert Luinge


in opdracht van

Inhoud presentatie

- Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit
- Uitvoeren toezicht op:
 - bodembeschermende voorzieningen
 - bodembeschermende maatregelen
 - kwaliteitsborging (erkenningen)
 - herstelplicht

Beleidsachtergronden



- Aanleiding
 - Uitgangspunten
 - Uitwerking
 - Toekomst
- 

Aanleiding (1)

- Vereenvoudiging en vermindering regels
 - Speerpunt Balkenende II
 - Niet nieuw:
 - MDW operatie
 - herijking / modernisering regelgeving (2003)

Aanleiding (2)

- Reductie administratieve lasten (25%)
 - meer inrichtingen onder algemene regels > minder vergunningen
 - minder meet-, registratie- en onderzoeksverplichtingen

Uitgangspunten

- Beschermingsniveau behouden
- Relevante en herkenbare milieudoelen
(lage milieurelevantie > weinig regels)
- Uitvoerbaar en handhaafbaar
- Uniform, flexibel en ruimte voor innovatie
- ruim 200 miljoen minder administratieve lasten

Uitwerking (1)

- 1 amvb i.p.v. 12 amvb's
- Omdraaien uitgangspunt:
 - voorheen: vergunning tenzij algemene regels
 - nu: algemene regels tenzij vergunning
- Activiteit staat centraal en niet de branche
- Bijlage 1: lijst vergunningplichtige inrichtingen
 - Niet op lijst > algemene regels (van besluit)
(categorie A of B)
 - Wel op lijst > vergunning + deel van het besluit
(categorie C)

Uitwerking (2)

- Indeling in categorieën van inrichtingen:
 - A: hele besluit m.u.v. meldingsverplichtingen
 - B: hele besluit
 - C: deel van het besluit + vergunning

Toekomst

- Meer inrichtingen onder Activiteitenbesluit
- Activiteiten buiten inrichtingen
- Samenvoegen landbouw amvb's
- Samenvoegen Besluit landbouw en Activiteitenbesluit

Toezicht op voorzieningen (1)

Bodembeschermende voorziening:

- Vloeistofdichte vloeren of verhardingen
- Vloeistofkerende vloeren of verhardingen
- Lekbakken
- Geomembraanbaksystemen

Toezicht op voorzieningen (2)

Wanneer vloeistofdicht?

- Met certificaat conform CUR/PBV-aanbeveling 44
- Termijn op certificaat(max 6 jaar) is bepalend voor duur vloeistofdichtheid van vloer
- Algemeen toezicht (artikel 2.4 regeling)

Toezicht op voorzieningen (3)

Overtredingen eis vloeistofdicht:

- Geen vdv aanwezig
- Vloer is niet bestand tegen de chemische inwerking of opslag condities van de stoffen
- Vloer is niet gekeurd
- Aanleg door niet erkende instelling (alleen bij tankstations)
- Keuringstermijn PBV-verklaring is verlopen

Toezicht op voorzieningen (4)

Wanneer vloeistofkerend?

- Fysieke barrière tussen de activiteit en de bodem
- Alleen effect als de morsing/lekkage direct na constatering wordt opgeruimd
- Er moet incidentenmanagement zijn

Toezicht op voorzieningen (5)

Soorten vloeistofkerende vloeren:

- Stelconplaten
- Klinkers
- Straattegels
- Tankputten met ondoorlatende kleilaag (bentoniet)

Toezicht op voorzieningen (6)

Overtredingen bij vloeistofkerende vloeren:

- Geen kerende vloer aanwezig
- Vloer is niet bestand tegen de chemische inwerking en opslag condities van de stoffen
- Morsingen/lekkages zijn zichtbaar niet direct opgeruimd
- Incidentenmanagement is niet conform artikel 2.3 van de regeling in bedrijfsvoering geïmplementeerd

Toezicht op voorzieningen (7)

Lekbakken

- Bodembeschermende voorziening
- Rondom of onder activiteit
- Beschermd tegen hemelwater of een gecontroleerde afvoer ervan (artikel 2.4 regeling)
- Opvangcapaciteit moet afgestemd zijn op verpakkingseenheid of tank (artikel 2.4 regeling)
- Regelmatig en gecontroleerd ontdoen van inhoud

Toezicht op voorzieningen (8)

Overtredingen bij lekbakken:

- Lekbak is niet juist geplaatst waardoor vloeistoffen niet (kunnen) worden opgevangen
- Capaciteit is niet afgestemd op opslag
- Lekbak te vol met gemorst product

Toezicht op voorzieningen (9)

Geomembraanbaksystemen

- Alleen als vdv niet toepasbaar is bij tankstations (artikel 3.36)
- Keuring conform CUR/PBV-aanbeveling 44
- Uitzondering voor systemen die vóór 1 december 2001 zijn aangelegd (artikel 6.2 en 2.2)

Toezicht op voorzieningen (10)

Overtredingen bij geomembraanbak:

- Geen keuring
- Voldoen niet aan overgangsrecht (artikel 6.2)
- Geen monitoring volgens artikel 2.2
- Voldoen niet aan artikel 3.26 en een vdv is wel mogelijk

Toezicht op maatregelen (1)

Beheer vloeistofdichte vloeren (artikel 2.4)

- Instructies personeel
- Opruimfaciliteiten
- Procedureblad van PBV-verklaring

Toezicht op maatregelen (2)

Beheer vloeistofkerende vloeren (artikel 2.3)

- Beheer vastleggen in bedrijfsinterne procedures
- Werkinstructies personeel
- Direct opruimen van morsingen en lekkages
- Voldoende middelen aanwezig
- Registratie acties na incident

Toezicht op kwaliteitsborging

Erkenningen

- Aanleg vdv bij tankstations: BRL 2319, 2362, 2371, 2372
- Aanleg geomembraanbaksysteem: BRL K908/02
- Keuring vdv: CUR/PBV aanbeveling 44
- Keuring ondergrondse tank: KC 106/03
- Sanering ondergrondse tank: BRL K903/07
- Nul- en eindsituatieonderzoek
- Herstel (sanering) bodemverontreiniging

Toezicht op herstelplicht (1)

Herstelplicht o.g.v. het Activiteitenbesluit

- Eindsituatieonderzoek: binnen 6 mnd
- Wanneer verontreiniging of aantasting: herstel tot:
 - nulsituatie indien die is vastgelegd
 - achtergrondwaarden in overige gevallen (Bbk)
- Verontreiniging of aantasting door ongewoon voorval: artikel 13 Wbb van toepassing

Toezicht op herstelplicht (2)

Herstelplicht o.g.v. artikel 13 Wbb

- Geldt voor verontreinigingen en aantastingen:
 - buiten inrichtingen
 - binnen inrichtingen bij ongewoon voorval (calamiteit)
- Zoveel mogelijk ongedaan maken
- Herstel voor zover redelijkerwijs kan worden geveerd
- Meldingsplicht veroorzaker

Vragen?

